




Tiny Tools




Inhalt:	Seite:
Tiny Tools Anwendungsübersicht	2
Tiny Tools Miniatur-Werkzeuge	3–34
Produktbezeichnung – Bestellcode Tiny Tools Miniatur-Werkzeuge	3
MTR Innenausdrehen	4–6
CBR Profildrehen und Innenausdrehen	7
CMR Multi-Task Anwendungen	8
MXR Rückwärtsdrehen	9
MPR Profildrehen und Innenausdrehen	10–11
MUR Profildrehen, 90° Plandrehen	12
MQR Profildrehen und Innenausdrehen	13
MIR Gewindedrehen	14–20
MDR Gewindefreistich, Anfasen und Einstechen	21
CPR Vorstechen und Anfasen	22
MCR Anfasen und Innenausdrehen	23
MWR Senken und Profildrehen	24
MGR Einstechen	25–26
MKR Vollradius Einstechen	27
MFR Axial Einstechen	28
MFR Axial Einstechen mit Spanbrecher	29
MFL Axial Einstechen	30
MVR Axial Einstechen für extreme Tiefen	31
MZR Vollradius Axial Einstechen	32
MZL Vollradius Axial Einstechen	33
HK Räumwerkzeuge für Innensechskant	34
SuperCut MSD-Vollhartmetall-Bohrer	35–40
Tiny Tools Halter	41–49
Produktbezeichnung – Bestellcode Mini Spannhülsen	41
SIM Tiny Tools Mini Spannhülsen	41–42
SIM Tiny Tool Halter für Langdrehautomaten	43
CIM Tiny Tools Schnellspannsystem	44–46
SEMV Tiny Tool Halter mit Vierkantschaft	47
SEMR Tiny Tool Halter mit Vierkantschaft 90°	48
SEMK Tiny Tool Halter mit Vierkantschaft 90°	49
Tiny Tools Sets	50
Technischer Teil	51-54

Tiny Tools


Anwendungsübersicht




Innenausdrehen mit Innenkühlung




Profildrehen und Innenausdrehen mit Spanbrecher



Bohren, Drehen, Plandrehen und Anfasen



Rückwärtsdrehen



Profildrehen und Innenausdrehen

MUR/L




90° Plandrehen

MQR/L




Innengusdrehen

MIR/L



Gewindedrehen

MDR/L




Gewindefreistich, Anfasen und Einstechen

CPR/L




Vorstechen und Fasen

MCR/L




Innenausdrehen

MWR/L




Senken und Profildrehen

MGR/L




Einstechen

MKR/L




Vollradius Einstechen

MFR



Axial Einstechen (Innen)

MFL



Axial Einstechen (Außen)


Axial Einstechen für extreme Tiefen mit 2 Kühlkanälen

MZR



Vollradius Axial Einstechen (Innen)

MZL



Vollradius Axial Einstechen (Außen)




HK – Räumwerkzeug für Sechskantschlüssel






SuperCut MSD-Vollhartmetall-Bohrer




Produktbezeichnung – Bestellcode Tiny Tools Miniatur-Werkzeuge





MTR Einsätze Innenausdrehen



Für linke Ausführung MTL statt MTR angeben

	D	Bestellcode	L	L1	R	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
Neu	3.0	MTR 0.3 R0 L1	39	1.2	0	0.1	0.25	0.3	•	•	•		SIM H3
Neu	5.0	MTR 0.5 R0.05 L2	39	2.0	0.05	0.2	0.45	0.5	•	•	•		31IVI П3
		MTR 1 RO L6	39	6	0	0.45	0.95	1.0	•	•	•		
3	3.0	MTR 1 R0.05 L4	39	4	0.05	0.45	0.95	1.0	•	•	•	•	SIM H3
		MTR 1 R0.05 L6	39	6	0.05	0.45	0.95	1.0	•	•	•		
		MTR 1.2 R0 L7	39	7	0	0.55	1.15	1.2	•	•	•		
3	3.0	MTR 1.2 R0 L9	39	9	0	0.55	1.15	1.2	•	•	•		SIM H3
Neu		MTR 1.2 R0.05 L9	39	9	0.05	0.55	1.15	1.2	•	•	•		
		MTR 1.5 R0 L6	39	6	0	0.7	1.4	1.5	•	•	•		
3	3.0	MTR 1.5 R0.1 L6	39	6	0.10	0.7	1.4	1.5	•	•	•	•	SIM H3
Neu		MTR 1.5 R0.1 L10	39	10	0.10	0.7	1.4	1.5	•	•	•		
		MTR 2 R0 L10	39	10	0	0.8	1.8	2.1	•	•	•		
		MTR 2 R0.05 L5	39	5	0.05	8.0	1.8	2.1	•	•	•	•	
		MTR 2 R0.05 L10	39	10	0.05	0.8	1.8	2.1	•	•	•	•	
3	3.0	MTR 2 R0.1 L10	39	10	0.10	8.0	1.8	2.1	•	•	•		SIM H3
		MTR 2 R0.1 L15	39	15	0.10	0.8	1.8	2.1	•	•	•	•	
		MTR 2 R0.15 L5	39	5	0.15	8.0	1.8	2.1	•	•	•	•	
		MTR 2 R0.15 L10	39	10	0.15	0.8	1.8	2.1	•	•	•	•	
		MTR 2.5 R0 L10	51	10	0	1.0	2.3	2.5	•	•	•		
	4.0	MTR 2.5 R0.1 L10	51	10	0.10	1.0	2.3	2.5	•	•	•		SIM H4
	+.0	MTR 2.5 R0.1 L15	51	15	0.10	1.0	2.3	2.5	•	•	•		ЭШ П4
Neu		MTR 2.5 R0.15 L10	51	10	0.15	1.0	2.3	2.5	•	•	•		
		MTR 3 R0.05 L10	39	10	0.05	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	
		MTR 3 R0.05 L15	39	15	0.05	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	
_	,	MTR 3 RO.1 L10	39	10	0.10	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	CIM LID
3	3.0	MTR 3 RO.1 L15	39	15	0.10	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	SIM H3
		MTR 3 RO.2 L10	39	10	0.20	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	
		MTR 3 RO.2 L15	39	15	0.20	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	


Für Halter siehe Seite 41-50

Verfügbar

Weitere Artikel auf Anfrage erhältlich




MTR Einsätze Innenausdrehen



D	Bestellcode	L	L1	R	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
Neu	MTR 3.7 RO.1 L10	51	10	0.10	1.6	3.5	3.7	•	•	•		
Neu 4.0	MTR 3.7 RO.1 L15	51	15	0.10	1.6	3.5	3.7	•	•	•		SIM H4
Neu	MTR 3.7 R0.15 L15	51	15	0.15	1.6	3.5	3.7	•	•	•		
	MTR 4 R0.05 L15	51	15	0.05	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	
	MTR 4 R0.05 L22	51	22	0.05	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
	MTR 4 R0.1 L10	51	10	0.10	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
4.0	MTR 4 R0.1 L15	51	15	0.10	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	CIM IIA
4.0	MTR 4 R0.1 L22	51	22	0.10	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	SIM H4
	MTR 4 R0.2 L10	51	10	0.20	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	
	MTR 4 R0.2 L15	51	15	0.20	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	
	MTR 4 R0.2 L22	51	22	0.20	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	
	MTR 4 R0.2 L30	62	30	0.20	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	
	MTR 5 R0.05 L15	51	15	0.05	2.1	4.6	5.1	•	•	•		
Neu	MTR 5 R0.05 L22	51	22	0.05	2.1	4.6	5.1	•	•	•		
	MTR 5 R0.1 L15	51	15	0.10	2.1	4.6	5.1	•	•	•	•	
	MTR 5 R0.1 L22	51	22	0.10	2.1	4.6	5.1	•	•	•	•	
5.0	MTR 5 R0.1 L30	76	30	0.10	2.1	4.6	5.1	•	•	•		SIM H5
5.0	MTR 5 R0.2 L10	51	10	0.20	2.1	4.6	5.1	•	•	•		
	MTR 5 R0.2 L15	51	15	0.20	2.1	4.6	5.1	•	•	•	•	
	MTR 5 R0.2 L22	51	22	0.20	2.1	4.6	5.1	•	•	•	•	
	MTR 5 R0.2 L30	76	30	0.20	2.1	4.6	5.1	•	•	•	•	
	MTR 5 R0.2 L40	76	40	0.20	2.1	4.6	5.1	•	•	•		

MTR Einsätze Innenausdrehen



D	Bestellcode	L	L1	R	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
	MTR 6 R0.05 L15	51	15	0.05	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MTR 6 R0.05 L22	51	22	0.05	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MTR 6 RO.1 L15	51	15	0.10	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
	MTR 6 R0.1 L22	51	22	0.10	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
6.0	MTR 6 RO.2 L15	51	15	0.20	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	SIM H6
	MTR 6 RO.2 L22	51	22	0.20	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
	MTR 6 RO.2 L30	58	30	0.20	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
	MTR 6 RO.2 L35	76	35	0.20	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
	MTR 6 RO.2 L40	76	40	0.20	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
7.0	MTR 7 RO.2 L22	62	22	0.20	3.3	6.8	7.1	•	•	•	•	SIM H7
7.0	MTR 7 RO.2 L30	62	30	0.20	3.3	6.8	7.1	•	•	•	•	ЭПИ П/
	MTR 8 RO.2 L15	64	15	0.20	3.8	7.8	8.1	•	•	•	•	
8.0	MTR 8 RO.2 L22	64	22	0.20	3.8	7.8	8.1	•	•	•	•	SIM H8
	MTR 8 RO.2 L35	76	35	0.20	3.8	7.8	8.1	•	•	•	•	
10.0	MTR 10 RO.2 L35	73	35	0.20	4.8	9.8	10.1	•	•	•		SIM H10

Bestellbeispiel: MTR 4 R0.2 L15 BXC Für Halter siehe Seite 41-50




CBR Miniatur-Werkzeuge

Profildrehen und Innenausdrehen mit fortschrittlichem Spanbrecher

Die Spanabfuhr erfolgt dank eines fortschrittlichen Spanbrechers und einer internen Kühlmittelzufuhr durch das Werkzeug, wodurch die Späne aus der Bohrung befördert werden.

Hervorragende Lösung für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, Superlegierungen und anderen "schwierigen" Materialien, die um das Werkzeug und das Werkstück herum kräuselnde Späne bilden. Kann auch als Allzweckwerkzeug für eine breites Spektrum von Materialien verwendet werden.




	D	Bestellcode	L	L1	R	Н	F	a	Min. Ø	X	Halter
Ne	ū	CBR 4 R0.1 L10	51	10	0.1	0.4	1.8	3.8	4.1	•	
		CBR 4 R0.2 L10	51	10	0.2	0.4	1.8	3.8	4.1	•	
Ne	<u>4.0</u>	CBR 4 R0.1 L15	51	15	0.1	0.4	1.8	3.8	4.1	•	SIM H4
		CBR 4 R0.2 L15	51	15	0.2	0.4	1.8	3.8	4.1	•	
12/12/21	<u>u</u>	CBR 4 R0.2 L22	51	22	0.2	0.4	1.8	3.8	4.1	•	
Ne	<u>u</u>	CBR 5 R0.2 L10	51	10	0.2	0.8	2.3	4.8	5.1	•	
Ne	u	CBR 5 R0.1 L15	51	15	0.1	0.8	2.3	4.8	5.1	•	
	5.0	CBR 5 R0.2 L15	51	15	0.2	0.8	2.3	4.8	5.1	•	SIM H5
Ne	<u>u</u> 3.0	CBR 5 R0.1 L22	51	22	0.1	0.8	2.3	4.8	5.1	•	31101 113
	_	CBR 5 R0.2 L22	51	22	0.2	0.8	2.3	4.8	5.1	•	
12/2	u .	CBR 5 R0.2 L30	76	30	0.2	0.8	2.3	4.8	5.1	•	
Ne	u	CBR 6 R0.1 L15	51	15	0.1	1.0	2.8	5.8	6.1	•	
	ú 6.0	CBR 6 R0.2 L15	51	15	0.2	1.0	2.8	5.8	6.1	•	SIM H6
Ne	0.0	CBR 6 R0.1 L22	51	22	0.1	1.0	2.8	5.8	6.1	•	311VI FIO
		CBR 6 R0.2 L22	51	22	0.2	1.0	2.8	5.8	6.1	•	

Bestellbeispiel: CBR 5 R0.2 L15 TNX Für Halter siehe Seite 41-50

CMR Multi-Task Miniatur-Werkzeuge

Multifunktionales Tiny Tool CMR zum Bohren, ins Volle Innenausdrehen, Plandrehen und Anfasen



Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
ВМК	•	•	•	0	•	•

Erste Wahl

O Alternative

Für linke Ausführung CML statt CMR angeben

D	Bestellcode	L	L1	R	F	a	С	Min. Ø*	BMK	Halter
4.0	CMR 4 R0.1 L10	51	10	0.1	1.8	3.8	1.1	4.0	•	CINA LLA
4.0	CMR 4 R0.1 L15	51	15	0.1	1.8	3.8	1.1	4.0	•	SIMH4
	CMR 5 R0.2 L10	51	10	0.2	2.3	4.8	1.3	5.0	•	CIM LIE
5.0	CMR 5 R0.2 L15	51	15	0.2	2.3	4.8	1.3	5.0	•	SIMH5
6.0	CMR 6 R0.2 L12	58	12	0.2	2.8	5.8	1.5	6.0	•	SIMH6
0.0	CMR 6 R0.2 L18	58	18	0.2	2.8	5.8	1.5	6.0	•	SIIVIHO

Bestellbeispiel: CMR 6 R0.2 L12 BMK


Für Halter siehe Seite 41-50






^{*} Der Mindestdurchmesser, den das Werkzeug aus vollem Material herstellen kann.

MXR Einsätze Rückwärtsdrehen





Beschichtung	Р	M	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

Für linke Ausführung MXL statt MXR angeben


•	Erste Wahl	O Alternative

	D	Bestellcode	L	L1	В	R	Н	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNL	Halter
	4.0	MXR 4 R0.1 L10	51	10	1.3	0.10	0.5	1.3	2.8	3.1	•	•	•		SIM H4
		MXR 4 R0.15 L10	51	10	1.3	0.15	0.8	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
	4.0	MXR 4 R0.15 L15	51	15	1.3	0.15	0.8	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	SIM H4
Neu		MXR 4 R0.15 L22	51	22	1.3	0.15	0.8	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
	5.0	MXR 5 R0.2 L15	51	15	1.5	0.20	1.0	2.3	4.8	5.1	•	•	•		SIM H5
	5.0	MXR 5 R0.2 L22	51	22	1.5	0.20	1.0	2.3	4.8	5.1	•	•	•		31IVI NO
	6.0	MXR 6 R0.2 L15	51	15	1.5	0.20	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		SIM H6
	0.0	MXR 6 R0.2 L22	51	22	1.5	0.20	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	31W FIO
Neu	7.0	MXR 7 RO.2 L30	62	30	3.0	0.20	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		SIM H7

Bestellbeispiel: MXR 4 R0.15 L15 BXC Für Halter siehe Seite 41-50



MPR Einsätze Profildrehen und Innenausdrehen



D	Bestellcode	L	L1	R	Н	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
3.0	MPR 1 R0.05 L4	39	4	0.05	0.2	0.45	0.95	1.0	•	•	•		SIM H3
	MPR 1 R0.05 L8	39	8	0.05	0.2	0.45	0.95	1.0	•	•	•		JIIVI 1 IJ
3.0	MPR 1.2 R0.1 L5	39	5	0.10	0.3	0.55	1.15	1.2	•	•	•		SIM H3
	MPR 1.2 RO.1 L9	39	9	0.10	0.3	0.55	1.15	1.2	•	•	•		JIW 115
	MPR 1.5 R0.05 L10	39	10	0.05	0.3	0.7	1.4	1.5	•	•	•		
3.0	MPR 1.5 RO.1 L6	39	6	0.10	0.3	0.7	1.4	1.5	•	•	•	•	SIM H3
	MPR 1.5 RO.1 L10	39	10	0.10	0.3	0.7	1.4	1.5	•	•	•	•	
	MPR 2 R0.05 L10	39	10	0.05	0.5	0.8	1.8	2.1	•	•	•		
3.0	MPR 2 RO.1 L10	39	10	0.10	0.5	0.8	1.8	2.1	•	•	•	•	
5.0	MPR 2 R0.15 L5	39	5	0.15	0.5	0.8	1.8	2.1	•	•	•	•	SIM H3
	MPR 2 R0.15 L10	39	10	0.15	0.5	0.8	1.8	2.1	•	•	•	•	
	MPR 2 R0.15 L15	39	15	0.15	0.5	0.8	1.8	2.1	•	•	•	•	
4.0	MPR 2.5 RO.1 L10	51	10	0.10	0.6	1.0	2.3	2.5	•	•	•		SIM H4
4. 0	MPR 2.5 RO.1 L15	51	15	0.10	0.6	1.0	2.3	2.5	•	•	•		JIWI 1 14
	MPR 3 R0.05 L10	39	10	0.05	0.7	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	
	MPR 3 R0.05 L15	39	15	0.05	0.7	1.3	2.8	3.1	•	•	•		
	MPR 3 RO.1 L10	39	10	0.10	0.7	1.3	2.8	3.1	•	•	•		
	MPR 3 R0.1 L15	39	15	0.10	0.7	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	
3.0	MPR 3 R0.1 L22	47	22	0.10	0.7	1.3	2.8	3.1	•	•	•		SIM H3
	MPR 3 RO.2 L10	39	10	0.20	0.7	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	
	MPR 3 RO.2 L15	39	15	0.20	0.7	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	
	MPR 3 RO.2 L22	47	22	0.20	0.7	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	
	MPR 4 RO.1 L10	51	10	0.10	0.8	1.7	3.8	4.1	•	•	•	•	
	MPR 4 R0.1 L15	51	15	0.10	0.8	1.7	3.8	4.1	•	•	•	•	
	MPR 4 RO.1 L22	51	22	0.10	0.8	1.7	3.8	4.1	•	•	•		
4.0	MPR 4 RO.2 L10	51	10	0.20	0.8	1.7	3.8	4.1	•	•	•	•	SIM H4
	MPR 4 RO.2 L15	51	15	0.20	0.8	1.7	3.8	4.1	•	•	•	•	
	MPR 4 RO.2 L22	51	22	0.20	0.8	1.7	3.8	4.1	•	•	•	•	
	MPR 4 RO.2 L30	62	30	0.20	0.8	1.7	3.8	4.1	•	•	•		


Für Halter siehe Seite 41-50

Verfügbar

Weitere Artikel auf Anfrage erhältlich




MPR Einsätze Profildrehen und Innenausdrehen



D	Bestellcode	L	L1	R	Н	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
	MPR 5 R0.1 L22	51	22	0.10	1.2	2.1	4.6	5.1	•	•	•	•	
	MPR 5 R0.1 L30	76	30	0.10	1.2	2.1	4.6	5.1	•	•	•		
	MPR 5 RO.2 L10	51	10	0.20	1.2	2.1	4.6	5.1	•	•	•	•	
5.0	MPR 5 R0.2 L15	51	15	0.20	1.2	2.1	4.6	5.1	•	•	•	•	SIM H5
	MPR 5 R0.2 L22	51	22	0.20	1.2	2.1	4.6	5.1	•	•	•	•	
	MPR 5 R0.2 L30	76	30	0.20	1.2	2.1	4.6	5.1	•	•	•	•	
	MPR 5 RO.2 L40	76	40	0.20	0.9	2.1	4.6	5.1	•	•	•		
Neu Neu	MPR 6 R0.05 L15	51	15	0.05	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
Neu	MPR 6 RO.1 L15	51	15	0.10	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
Neu	MPR 6 R0.1 L22	51	22	0.10	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
6.0	MPR 6 RO.2 L10	51	10	0.20	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•		SIM H6
6.0	MPR 6 RO.2 L15	51	15	0.20	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	31IVI 110
	MPR 6 RO.2 L22	51	22	0.20	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
	MPR 6 RO.2 L30	76	30	0.20	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
	MPR 6 RO.2 L40	76	40	0.20	1.0	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MPR 7 RO.2 L22	62	22	0.20	1.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
Neu 7.0	MPR 7 RO.2 L25	62	25	0.20	1.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		SIM H7
7.0	MPR 7 R0.2 L30	62	30	0.20	1.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•	•	31IVI П/
	MPR 7 RO.2 L35	62	35	0.20	1.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MPR 8 R0.2 L15	64	15	0.20	1.6	3.8	7.8	8.1	•	•	•	•	
8.0	MPR 8 R0.2 L22	64	22	0.20	1.6	3.8	7.8	8.1	•	•	•	•	SIM H8
	MPR 8 R0.2 L35	76	35	0.20	1.6	3.8	7.8	8.1	•	•	•	•	
10.0	MPR 10 RO.2 L35	73	35	0.20	2.0	4.8	9.8	10.1	•	•	•		SIM H10

Bestellbeispiel: MPR 4 R0.2 L15 BXC Für Halter siehe Seite 41-50

MUR Einsätze Profildrehen, 90° Plandrehen



Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
BMK	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•


Für linke Ausführung MUL statt MUR angeben


Erste Wahl
 O Alternative

	D	Bestellcode	L	L1	R	Н	F	a	Min. Ø	K20	ВХС	BMK	XNT	Halter
	3.0	MUR 3 R0.05 L10	39	10	0.05	0.4	1.3	2.8	3.1	•	•	•		CIM LID
	3.0	MUR 3 R0.05 L15	39	15	0.05	0.4	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	SIM H3
-		MUR 4 RO.1 L10	51	10	0.10	0.5	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
	4.0	MUR 4 RO.1 L15	51	15	0.10	0.5	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	SIM H4
Ne	<u>u</u>	MUR 4 RO.1 L22	51	22	0.10	0.5	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
	5.0	MUR 5 R0.15 L15	51	15	0.15	0.7	2.1	4.6	5.1	•	•	•		SIM H5
	5.0	MUR 5 R0.15 L22	51	22	0.15	0.7	2.1	4.6	5.1	•	•	•		31IVI FI3
		MUR 6 R0.15 L15	51	15	0.15	0.9	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	6.0	MUR 6 R0.15 L22	51	22	0.15	0.9	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	SIM H6
Ne	ū	MUR 6 R0.15 L30	76	30	0.15	0.9	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	8.0	MUR 8 RO.2 L22	64	22	0.20	1.1	3.8	7.8	8.1	•	•	•		SIM H8

Bestellbeispiel: MUR 5 R0.15 L15 BXC Für Halter siehe Seite 41-50

MQR Einsätze Profildrehen und Innenausdrehen





Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
ВМК	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

Für linke Ausführung MQL statt MQR angeben


rste Wa	hl	() Alt	ernat	ive
Min.	20	υ)	¥	×	

D	Bestellcode	L	L1	R	Н	F	a	Min. Ø	K20	ВХС	BMK	XNT	Halter
3.0	MQR 3 R0.1 L10	39	10	0.10	0.6	1.3	2.8	3.1	•	•	•		SIM H3
3.0	MQR 3 R0.1 L15	39	15	0.10	0.6	1.3	2.8	3.1	•	•	•		SIIVI NO
	MQR 4 R0.1 L22	51	22	0.10	0.8	1.8	3.8	4.1	•	•	•		
4.0	MQR 4 R0.2 L10	51	10	0.20	0.8	1.8	3.8	4.1	•	•	•	•	CINA LIA
4.0	MQR 4 R0.2 L15	51	15	0.20	0.8	1.8	3.8	4.1	•	•	•	•	SIM H4
	MQR 4 R0.2 L22	51	22	0.20	0.8	1.8	3.8	4.1	•	•	•		
	MQR 5 R0.2 L15	51	15	0.20	1.0	2.3	4.8	5.1	•	•	•	•	SIM H5
5.0	MQR 5 R0.2 L22	51	22	0.20	1.0	2.3	4.8	5.1	•	•	•	•	SIIVI MS
	MQR 6 R0.2 L15	51	15	0.20	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
6.0	MQR 6 R0.2 L22	51	22	0.20	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	SIM H6
	MQR 6 R0.2 L30	58	30	0.20	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
Neu 7.0	MQR 7 R0.2 L22	62	22	0.20	1.8	3.3	6.8	7.1	•	•	•		CINA 117
Neu 7.0	MQR 7 R0.2 L30	62	30	0.20	1.8	3.3	6.8	7.1	•	•	•		SIM H7
9.0	MQR 8 R0.2 L22	64	22	0.20	1.6	3.8	7.8	8.1	•	•	•		CIM LIO
8.0	MQR 8 R0.2 L27	64	27	0.20	2.0	3.8	7.8	8.1	•	•	•	•	SIM H8

Bestellbeispiel: MQR 5 R0.2 L15 BXC Für Halter siehe Seite 41-50



MIR Einsätze Gewindedrehen



D	Bestellcode	Ste mm	Steigung mm Gänge/Zoll		L1	α	F	a	Min. Ø	K20	ВХС	BMK	XNT	Halter
3.0	MIR 3 L15 A55	0.5 - 1.0	48 - 24	39	15	55	1.4	2.9	3.2	•	•	•		SIM H3
4.0	MIR 4 L15 A55	0.5 - 1.0	48 - 24	51	15	55	1.8	3.8	4.1	•	•	•		SIM H4
	MIR 5 L15 A55	0.5 - 1.25	48 - 20	51	15	55	2.3	4.8	5.1	•	•	•		CIM LIF
5.0	MIR 5 L22 A55	0.5 - 1.25	48 - 20	51	22	55	2.3	4.8	5.1	•	•	•		SIM H5
	MIR 6 L15 A55	0.5 - 1.5	48 - 16	51	15	55	2.6	5.6	6.0	•	•	•	•	CIM LIC
6.0	MIR 6 L22 A55	0.5 - 1.5	48 - 16	51	22	55	2.6	5.6	6.0	•	•	•	•	SIM H6

Bestellbeispiel: MIR 5 L15 A55 BXC

Teilprofil 60°

Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben

	D	Bestellcode	Stei mm	gung Gänge/Zoll	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
	3.0	MIR 1 L5 A60	0.25 - 0.35	100 - 72	39	4.8	60	0.55	1.15	1.2	•	•	•		SIM H3
	3.0	MIR 1.5 L6 A60	0.35 - 0.45	72 - 56	39	6.3	60	0.65	1.35	1.4	•	•	•		311VI П3
	3.0	MIR 2 L8 A60	0.45 - 0.7	56 - 32	39	8	60	1.0	2.0	2.1	•	•	•		SIM H3
Ne	3.0	MIR 3 L14 A60	0.25 - 0.35	100 - 72	39	14	60	1.4	2.9	3.2	•	•	•		SIM H3
_	3.0	MIR 3 L15 A60	0.7 - 1.0	32 - 24	39	15	60	1.4	2.9	3.2	•	•	•	•	31IVI H3
	4.0	MIR 4 L17 A60	0.35 - 0.45	72 - 56	51	17	60	1.8	3.8	4.1	•	•	•		CIM IIA
	4.0	MIR 4 L15 A60	0.8 - 1.0	32 - 24	51	15	60	1.8	3.8	4.1	•	•	•	•	SIM H4
	۲.0	MIR 5 L15 A60	1.0 - 1.25	24 - 20	51	15	60	2.3	4.8	5.1	•	•	•	•	CIM LIE
	5.0	MIR 5 L22 A60	1.0 - 1.25	24 - 20	51	22	60	2.3	4.8	5.1	•	•	•	•	SIM H5
_	<i>c</i> 0	MIR 6 L15 A60	1.0 - 1.5	24 - 16	51	15	60	2.6	5.6	6.0	•	•	•	•	CIM LIC
	6.0	MIR 6 L22 A60	1.0 - 1.5	24 - 16	51	22	60	2.6	5.6	6.0	•	•	•	•	SIM H6
_	8.0	MIR 8 L22 A60	1.0 - 2.0	24 - 13	64	22	60	3.8	7.8	8.0	•	•	•	•	SIM H8

Bestellbeispiel: MIR 5 L15 A60 BXC Für Halter siehe Seite 41-50

Verfügbar

Weitere Artikel auf Anfrage erhältlich



MIR Einsätze Gewindedrehen



	mine nasiamang	stat	c min angeb												
D	Bestellcode	Steigung mm	M grob	M Fein	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
3.0	MIR 3 L10 0.5 ISO	0.5	M3	M3.5	39	10	60	1.0	2.3	2.4	•	•	•		SIM H3
	MIR 3 L15 0.5 ISO	0.5		M4	39	15	60	1.4	2.9	3.2	•	•	•		
3.0	MIR 3 L15 0.7 ISO	0.7	M4		39	15	60	1.4	2.9	3.2	•	•	•		SIM H3
	MIR 3 L15 0.75 ISO	0.75	M4.5		39	15	60	1.4	2.9	3.2	•	•	•		
	MIR 4 L15 0.5 ISO	0.5		M5	51	15	60	1.8	3.8	4.1	•	•	•	•	
4.0	MIR 4 L15 0.75 ISO	0.75		M5	51	15	60	1.8	3.8	4.1	•	•	•	•	SIM H4
	MIR 4 L15 0.8 ISO	0.8	M5		51	15	60	1.8	3.8	4.1	•	•	•		
5.0	MIR 5 L15 1.0 ISO	1.0	M6, M7	M8	51	15	60	2.2	4.7	4.9	•	•	•	•	SIM H5
6.0	MIR 6 L22 1.25 ISO	1.25	M8, M9	M10	51	22	60	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	SIM H6
6.0	MIR 6 L22 1.5 ISO	1.5	M10, M11		51	22	60	2.8	5.8	6.1	•	•	•		311VI 110

Bestellbeispiel: MIR 5 L15 1.0 ISO BXC

Vollprofil – UN 60°

Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben

	D	Bestellcode	Steigung Gänge/ Zoll	UNC	UNF	UNEF	UNS	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
	3.0	MIR 3 L10 32 UN	32	6				39	10	60	1.0	2.5	2.7	•	•	•		SIMH3
	3.0	MIR 3 L15 32 UN	32	8	10			39	15	60	1.4	2.9	3.2	•	•	•	•	SIMH3
	3.0	MIR 3 L15 36 UN	36		8		10	39	15	60	1.4	2.9	3.2	•	•	•		311/1П3
	4.0	MIR 4 L15 36 UN	36				12	51	15	60	1.8	3.8	4.1	•	•	•		CIM IIA
	4.0	MIR 4 L15 32 UN	32			12		51	15	60	1.8	3.8	4.1	•	•	•		SIMH4
		MIR 5 L15 28 UN	28		1/4			51	15	60	2.2	4.7	4.9	•	•	•	•	
Neu	5.0	MIR 5 L15 24 UN	24				1/4	51	15	60	2.3	4.8	5.1	•	•	•		SIMH5
		MIR 5 L18 20 UN	20	1/4				51	18	60	2.3	4.8	5.0	•	•	•		
		MIR 6 L18 24 UN	24		5/16			51	18	60	2.8	5.8	6.5	•	•	•		CIM LIC
	6.0	MIR 6 L18 18 UN	18	5/16			3/8	51	18	60	2.8	5.8	6.2	•	•	•		SIMH6

Bestellbeispiel: MIR 4 L15 36 UN BXC


Für Halter siehe Seite 41-50

Verfügbar


Weitere Artikel auf Anfrage erhältlich



MIR Einsätze Gewindedrehen







Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

O Alternative

SIM ... H5

Erste Wahl

Vollprofil - MJ 60°

Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben

MJ6x1.0

D	Bestellcode	Gewinde Größe	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	TNX	Halter
3.0	MIR 3 L15 0.7 MJ	MJ4x0.7	39	15	60	1.4	2.9	3.2	•	•	•		SIM H3
4 0	MIR 4 L 15 0.8 M J	M15x0.8	51	15	60	1.8	3.8	4 1	•	•	•		SIM H4

MIR 5 L15 1.0 MJ Bestellbeispiel: MIR 4 L15 0.8 MJ BXC

Vollprofil - UNJ 60°

Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben


D mm	Bestellcode	Gewinde Größe	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
3.0	MIR 3 L15 32 UNJ	8-32 UNJC	39	15	60	1.4	2.9	3.2	•	•	•		SIMH3
	MIR 5 L15 28 UNJ	1/4-28 UNJF	51	15	60	2.2	4.7	4.9	•	•	•	•	SIMH5
5.0	MIR 5 L18 20 UNJ	1/4-20 UNJC	51	18	60	2.3	4.8	5.0	•	•	•		SIMH5

Bestellbeispiel: MIR 3 L15 32 UNJ BXC

Für Halter siehe Seite 41-50



MIR Einsätze Gewindedrehen



Vollprofil – G 55° BSP

Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben

Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

O Alternative

Erste Wahl

D	Bestellcode	Gewinde Größe	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
6.0	MIR 6 L17 28 W	1/16-28 BSP	51	17	55	2.8	5.8	6.5	•	•	•	•	SIM H6
6.0	MIR 6 L17 19 W	1/4-19 BSP	51	17	55	2.8	5.8	7.0	•	•	•		31IVI FIO

Vollprofil – Whitworth 55° BSW

Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben

D	Bestellcode	Gewinde Größe	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	TNX	Halter
5.0	MIR 5 L17 20 W	1/4-20 BSW	51	17	55	2.0	4.5	4.7	•	•	•		SIM H5

Vollprofil - BSPT

Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben


	D	Bestellcode	Gewinde Größe	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	TNX	Halter
Nel	6.0	MIR 6 L15 28 BSPT	1/16 - 28 BSPT 1/8 - 28 BSPT	51	15	55	2.8	5.8	6.1	•	•	•		SIM H6


Bestellbeispiel: MIR 6 L17 28 W BMK Für Halter siehe Seite 41-50



Erste Wahl

MIR Einsätze Gewindedrehen





Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•


O Alternative


Vollprofil – NPT 60°

Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben

D	Bestellcode	Steigung Gänge/Zoll	Gewinde Größe	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
6.0	MIR 6 L15 27 NPT	27	1/16 x 27 NPT 1/8 x 27 NPT	51	15	60	2.8	5.8	5.9	•	•	•	•	SIM H6

Bestellbeispiel: MIR 6 L15 27 NPT BXC





Acme


Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben

D	Bestellcode	Steigung Gänge/Zoll	Gewinde Größe	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
4.0	MIR 4 L15 16 ACME	16	1/4 x 16	51	15	29	1.8	3.8	4.6	•	•	•		SIM H4
6.0	MIR 6 L20 14 ACME	14	5/16 x 14	51	20	29	2.8	5.8	6.0	•	•	•		SIM H6
7.0	MIR 7 L22 12 ACME	12	3/8 x 12 7/16 x 12	62	22	29	3.3	6.8	7.2	•	•	•		SIM H7
8.0	MIR 8 L30 10 ACME	10	1/2 x 10	76	30	29	3.8	7.8	10.0	•	•	•	•	SIM H8
10.0	MIR 10 L35 8 ACME	8	5/8 x 8	73	35	29	4.8	9.8	12.5	•	•	•		SIM H10
10.0	MIR 10 L45 6 ACME	6	3/4 x 6 7/8 x 6	105	45	29	4.8	9.8	14.6	•	•	•	•	SIM H10
10.0	MIR 10 L52 5 ACME	5	1x5	105	52	29	4.8	9.8	20.0	•	•	•		SIM H10

Bestellbeispiel: MIR 6 L 20 14 ACME BXC

Für Halter siehe Seite 41-50

MIR Einsätze Gewindedrehen



Stub Acme

Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben


D	Bestellcode	Steigung Gänge/Zoll	Gewinde Größe	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
4.0	MIR 4L15 16 STACME	16	1/4 x 16	51	15	29	1.8	3.8	5.2	•	•	•		SIM H4
6.0	MIR 6 L20 14 STACME	14	5/16 x 14	51	20	29	2.8	5.8	6.6	•	•	•		SIM H6
7.0	MIR 7 L22 12 STACME	12	3/8 x 12 7/16 x 12	62	22	29	3.3	6.8	8.1	•	•	•		SIM H7
8.0	MIR 8 L30 10 STACME	10	1/2 x 10	76	30	29	3.8	7.8	11.0	•	•	•		SIM H8
10.0	MIR 10 L35 8 STACME	8	5/8 x 8	73	35	29	4.8	9.8	13.8	•	•	•		SIM H10
10.0	MIR 10 L45 6 STACME	6	3/4 x 6 7/8 x 6	105	45	29	4.8	9.8	16.3	•	•	•		SIM H10

Bestellbeispiel: MIR 7 L22 12 STACME K20

Für Halter siehe Seite 41-50



MIR Einsätze Gewindedrehen




Trapez – DIN 103

Für linke Ausführung MIL statt MIR angeben

r ur iii	ince Austum ung	WIIL State	. Will aligebe											
D	Bestellcode	Steigung mm	Gewinde Größe	L	L1	α	F	a	Min. Ø	K20	ВХС	BMK	XNT	Halter
6.0	MIR 6L221.5TR	1.5	TR 8 x 1.5 TR 9 x 1.5 TR10 x 1.5	51	22	30	2.8	5.8	6.4	•	•	•		SIM H6
7.0	MIR 7L252 TR	2	TR 9 x 2 TR10 x 2 TR11 x 2 TR12 x 2	62	25	30	3.2	6.7	6.9	•	•	•	•	SIM H7
10.0	MIR 10 L35 2 TR	2	TR14 x 2 TR16 x 2 TR18 x 2 TR20 x 2	73	35	30	4.8	9.8	11.0	•	•	•		SIM H10
7.0	MIR 7L353 TR	3	TR11 x 3 TR12 x 3	62	35	30	3.3	6.8	7.5	•	•	•	•	SIM H7
10.0	MIR 10 L35 3 TR	3	TR14 x 3 TR22 x 3 TR24 x 3 TR26 x 3 TR28 x 3	73	35	30	4.8	9.8	10.5	•	•	•		SIM H10
10.0	MIR 10 L45 4 TR	4	TR16 x 4 TR18 x 4 TR20 x 4	105	45	30	4.8	9.8	11.5	•	•	•		SIM H10
10.0	MIR 10 L55 5 TR	5	TR22 x 5 TR24 x 5 TR28 x 5	105	55	30	4.8	9.8	11.0	•	•	•		SIM H10

Bestellbeispiel: MIR 10 L35 3 TR BXC Für Halter siehe Seite 41-50

MDR Einsätze Gewindefreistich, Anfasen und Einstechen



Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
BMK	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

O Alternative

Erste Wahl


Für linke Ausführung MDL statt MDR angeben

D	Bestellcode	L	L1	В	R	Н	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNL	Halter
4.0	MDR 4 R0.5 L18	51	18	1.5	0.5	0.8	1.8	3.8	4.1	•	•	•	•	SIM H4
5.0	MDR 5 R0.5 L24	51	24	1.5	0.5	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		SIM H5
6.0	MDR 6 R0.5 L27	58	27	1.5	0.5	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	SIM H6

Bestellbeispiel: MDR 5 R0.5 L24 BXC Für Halter siehe Seite 41-50



CPR Einsätze Vorstechen und Fasen



Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

Erste Wahl


O Alternative

Für linke Ausführung CPL statt CPR angeben

D	Bestellcode	L	L1	В	Н	H1	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
4.0	CPR 4 B1.0 L10	51	10	1.0	0.8	0.2	1.8	3.8	4.1	•	•	•		CIM 114
4.0	CPR 4 B1.0 L15	51	15	1.0	0.8	0.2	1.8	3.8	4.1	•	•	•		SIM H4
- F O	CPR 5 B1.0 L15	51	15	1.0	1.0	0.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		CIM LIE
5.0	CPR 5 B1.0 L22	51	22	1.0	1.0	0.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		SIM H5
	CPR 6 B1.0 L15	51	15	1.0	1.2	0.2	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
6.0	CPR 6 B1.0 L22	51	22	1.0	1.2	0.2	2.8	5.8	6.1	•	•	•		SIM H6
	CPR 6 B1.0 L30	76	30	1.0	1.2	0.2	2.8	5.8	6.1	•	•	•		

Bestellbeispiel: CPR 6 B1.0 L15 BXC

MCR Einsätze Anfasen und Innenausdrehen



Beschichtung	Р	M	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

Erste Wahl

O Alternative


Für linke Ausführung MCL statt MCR angeben

	D	Bestellcode	L	L1	R	Н	H1	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	TNX	Halter
	3.0	MCR 3 R0.2 L10	39	10	0.2	0.7	0.3	1.3	2.8	3.1	•	•	•		SIM H3
Ī	4.0	MCR 4 R0.2 L15	51	15	0.2	0.8	0.4	1.7	3.7	4.1	•	•	•		SIM H4
	5.0	MCR 5 R0.2 L15	51	15	0.2	1.2	0.7	2.1	4.6	5.1	•	•	•		SIM H5
Ī	6.0	MCR 6 R0.2 L15	51	15	0.2	1.4	0.7	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	SIM H6
	7.0	MCR 7 R0.2 L20	62	20	0.2	1.5	0.8	3.3	6.8	7.1	•	•	•	•	SIM H7

Bestellbeispiel: MCR 4 R0.2 L15 BXC Für Halter siehe Seite 41-50



MWR Einsätze Senken und Profildrehen



Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

Erste Wahl

O Alternative

Für linke Ausführung MWL statt MWR angeben


D	Bestellcode	L	L1	R	α	β	F	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNL	Halter
6.0	MWR 6 RO.2 A90	51	15	0.2	45°	45°	2.3	1.0	•	•	•	•	
6.0	MWR 6 RO.2 A60	51	15	0.2	60°	30°	2.3	1.0	•	•	•	•	CINA LIC
6.0	* MWR 6 R0.4 A90	51	22	0.4	45°	45°	2.3	6.0	•	•	•		SIM H6
6.0	* MWP 6 PO 4 A60	51	22	0.4	60°	30°	2.2	6.0			•		

Bestellbeispiel: MWR 6 R0.2 A90 BXC

*Kann auch zum Innenausdrehen verwendet werden Für Halter siehe Seite 41-50



MGR Einsätze Einstechen



Für linke Ausführung MGL statt MGR angeben

	ui ii	like Austumung Mc	en			EISTE W	alli	0	Aite	IIIati	ve				
	D	Bestellcode	L	L1	mm E	3 in	Н	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
	4.0	MGR 2 B0.5 L10	51	10	0.5	.020	0.5	0.9	1.9	2.1	•	•	•		SIM H4
	3.0	MGR 3 B0.5 L10	39	10	0.5	.020	0.5	1.3	2.8	3.1	•	•	•		SIM H3
_	3.0	MGR 3 B0.7 L10	39	10	0.7	.028	0.6	1.3	2.8	3.1	•	•	•	•	31W FI3
		MGR 4 B0.5 L10	51	10	0.5	.020	0.5	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
		MGR 4 B0.5 L15	51	15	0.5	.028	0.5	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
		MGR 4 B0.7 L10	51	10	0.7	.028	0.6	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
		MGR 4 B0.79 L15	51	15	0.79	.031	0.9	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
		MGR 4 B0.79 L22	51	22	0.79	.031	0.9	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
	4.0	MGR 4 B1.0 L10	51	10	1.0	.039	1.0	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	SIM H4
		MGR 4 B1.0 L15	51	15	1.0	.039	1.0	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	
		MGR 4 B1.0 L22	51	22	1.0	.039	1.0	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
		MGR 4 B1.5 L10	51	10	1.5	.059	1.0	1.7	3.7	4.1	•	•	•	•	
		MGR 4 B1.5 L15	51	15	1.5	.059	1.0	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
-		MGR 4 B1.5 L22	51	22	1.5	.059	1.0	1.7	3.7	4.1	•	•	•		
		MGR 5 B0.79 L15	51	15	0.79	.031	1.0	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
		MGR 5 B0.79 L22	51	22	0.79	.031	1.0	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
		MGR 5 B1.0 L15	51	15	1.0	.039	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•	•	
		MGR 5 B1.0 L22	51	22	1.0	.039	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
		MGR 5 B1.19 L15	51	15	1.19	.047	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
		MGR 5 B1.19 L22	51	22	1.19	.047	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
	5.0	MGR 5 B1.5 L15	51	15	1.5	.059	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•	•	SIM H5
		MGR 5 B1.5 L22	51	22	1.5	.059	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
		MGR 5 B1.59 L15	51	15	1.59	.063	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
		MGR 5 B1.59 L22	51	22	1.59	.063	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
Ne	<u>u</u>	MGR 5 B2.0 L10	51	10	2.0	.079	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
		MGR 5 B2.0 L15	51	15	2.0	.079	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•	•	
		MGR 5 B2.0 L22	51	22	2.0	.079	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		

Toleranz: B ±0.025 mm/.001" Für Halter siehe Seite 41-50



MGR Einsätze Einstechen

D	Bestellcode	L	L1	I	3	Н	F	a	Min.	0:	Ų	 	×	Halter
D	Destelledde	L	LI	mm	in	11	'	a	Ø	K20	BXC	BMK	XNT	riaitei
	MGR 6 B1.0 L15	51	15	1.0	.039	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
	MGR 6 B1.0 L22	51	22	1.0	.039	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
6.0	MGR 6 B1.5 L15	51	15	1.5	.059	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	SIM H6
0.0	MGR 6 B1.5 L22	51	22	1.5	.059	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•		31W FIO
	MGR 6 B2.0 L15	51	15	2.0	.079	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
	MGR 6 B2.0 L22	51	22	2.0	.079	1.4	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
	MGR 6 B0.79 L17	51	17	0.79	.031	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MGR 6 B0.79 L23	51	23	0.79	.031	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MGR 6 B1.0 L17	51	17	1.0	.039	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MGR 6 B1.19 L17	51	17	1.19	.047	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MGR 6 B1.19 L23	51	23	1.19	.047	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
6.0	MGR 6 B1.5 L17	51	17	1.5	.059	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		SIM H6
	MGR 6 B1.5 L23	51	23	1.5	.059	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MGR 6 B1.59 L17	51	17	1.59	.063	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MGR 6 B1.59 L23	51	23	1.59	.063	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MGR 6 B2.0 L17	51	17	2.0	.079	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MGR 6 B2.0 L23	51	23	2.0	.079	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MGR 7 B1.0 L15	62	15	1.0	.039	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 7 B1.0 L22	62	22	1.0	.039	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 7 B1.0 L30	62	30	1.0	.039	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 7 B1.19 L22	62	22	1.19	.047	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 7 B1.19 L30	62	30	1.19	.047	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 7 B1.5 L15	62	15	1.5	.059	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
7.0	MGR 7 B1.5 L22	62	22	1.5	.059	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		SIM H7
	MGR 7 B1.5 L30	62	30	1.5	.059	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 7 B1.59 L22	62	22	1.59	.063	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 7 B1.59 L30	62	30	1.59	.063	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 7 B2.0 L15	62	15	2.0	.079	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 7 B2.0 L22	62	22	2.0	.079	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 7 B2.0 L30	62	30	2.0	.079	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
	MGR 8 B1.0 L22	64	22	1.0	.039	1.7	3.8	7.8	8.1	•	•	•		
	MGR 8 B1.5 L22	64	22	1.5	.059	1.7	3.8	7.8	8.1	•	•	•	•	
	MGR 8 B2.0 L15	64	15	2.0	.079	2.6	3.8	7.8	8.1	•	•	•		
8.0	MGR 8 B2.0 L22	64	22	2.0	.079	2.6	3.8	7.8	8.1	•	•	•	•	SIM H8
	MGR 8 B2.38 L15	64	15	2.38	.094	2.6	3.8	7.8	8.1	•	•	•		
_	MGR 8 B2.38 L22	64	22	2.38	.094	2.6	3.8	7.8	8.1	•	•	•		
Neu	MGR 8 B3.0 L30	64	30	3.0	.118	2.6	3.8	7.8	8.1	•	•	•		

Toleranz: B ± 0.025 mm/.001"

Bestellbeispiel: MGR 5 B1.5 L15 BXC


Für Halter siehe Seite 41-50

Verfügbar

Weitere Artikel auf Anfrage erhältlich



MKR Einsätze Vollradius Einstechen



Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

Für linke Ausführung MKL statt MKR angeben

Erste Wahl	O Alternativ
LISCE Walli	→ AILCIIIaLIV

D	Bestellcode	L	L1	R	W	Н	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
	MKR 4 R0.5 L10	51	10	0.50	1.0	1.0	1.7	3.8	4.1	•	•	•		
4.0	MKR 4 R0.5 L15	51	15	0.50	1.0	1.0	1.7	3.8	4.1	•	•	•		SIM H4
	MKR 4 R0.75 L10	51	10	0.75	1.5	1.0	1.7	3.8	4.1	•	•	•		
	MKR 5 R0.5 L15	51	15	0.50	1.0	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
F 0	MKR 5 R0.75 L15	51	15	0.75	1.5	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		CINA LIF
5.0	MKR 5 R1.0 L15	51	15	1.00	2.0	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•	•	SIM H5
	MKR 5 R1.0 L22	51	22	1.00	2.0	1.2	2.3	4.8	5.1	•	•	•		
Neu	MKR 6 RO.3 L10	51	10	0.30	0.6	1.2	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MKR 6 R0.5 L15	51	15	0.50	1.0	1.6	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
6.0	MKR 6 R0.75 L15	51	15	0.75	1.5	1.6	2.8	5.8	6.1	•	•	•		SIM H6
	MKR 6 R1.0 L15	51	15	1.00	2.0	1.6	2.8	5.8	6.1	•	•	•	•	
	MKR 6 R1.0 L23	51	23	1.00	2.0	1.8	2.8	5.8	6.1	•	•	•		
	MKR 7 R0.5 L22	62	22	0.50	1.0	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		
Neu 7.0	MKR 7 R0.5 L30	62	30	0.50	1.0	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		CIM 117
7.0	MKR 7 R0.75 L22	62	22	0.75	1.5	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		SIM H7
	MKR 7 R1.0 L22	62	22	1.00	2.0	2.5	3.3	6.8	7.1	•	•	•		


Toleranz: R ± 0.025 mm

Bestellbeispiel: MKR 5 R1.0 L15 BXC

Für Halter siehe Seite 41-50




MFR Einsätze Axial Einstechen



D	Bestellcode	L	L1	R	В	Т	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
	MFR 4 B0.5 L15	51	15	0.05	0.5	1.2	1.95	3.95	5.0	•	•	•		
	MFR 4 B0.75 L15	51	15	0.10	0.75	1.2	1.95	3.95	5.0	•	•	•	•	
4.0	MFR 4 B1.0 L15	51	15	0.10	1.0	1.5	1.95	3.95	5.0	•	•	•		SIM H4
4.0	MFR 4 B1.5 L15	51	15	0.10	1.5	2.8	1.95	3.95	5.0	•	•	•		31W F14
	MFR 4 B1.5 L17	51	17	0.10	1.5	3.5	1.95	3.95	5.0	•	•	•		
	MFR 4 B2.0 L17	51	17	0.10	2.0	5.0	1.95	3.95	5.0	•	•	•		
	MFR 5 B0.5 L22	51	22	0.05	0.5	1.2	2.45	4.95	6.0	•	•	•		
	MFR 5 B0.75 L22	51	22	0.10	0.75	1.2	2.45	4.95	6.0	•	•	•		
	MFR 5 B1.0 L22	51	22	0.10	1.0	1.5	2.45	4.95	6.0	•	•	•		
5.0	MFR 5 B1.0 L23	51	23	0.10	1.0	2.5	2.45	4.95	6.0	•	•	•		SIM H5
3.0	MFR 5 B1.5 L22	51	22	0.10	1.5	2.5	2.45	4.95	6.0	•	•	•		311VI 113
	MFR 5 B1.5 L23	51	23	0.10	1.5	3.5	2.45	4.95	6.0	•	•	•		
	MFR 5 B2.0 L22	51	22	0.10	2.0	3.8	2.45	4.95	6.0	•	•	•		
	MFR 5 B2.0 L23	51	23	0.10	2.0	5.0	2.45	4.95	6.0	•	•	•		
	MFR 6 B1.0 L22	51	22	0.10	1.0	1.5	2.95	5.95	8.0	•	•	•	•	
	MFR 6 B1.5 L22	51	22	0.10	1.5	2.5	2.95	5.95	8.0	•	•	•	•	
6.0	MFR 6 B2.0 L22	51	22	0.10	2.0	3.0	2.95	5.95	8.0	•	•	•	•	SIM H6
	MFR 6 B2.5 L22	51	22	0.10	2.5	4.8	2.95	5.95	8.0	•	•	•		
	MFR 6 B3.0 L30	58	30	0.10	3.0	6.0	2.95	5.95	8.0	•	•	•	•	
0.0	MFR 8 B2.5 L22	64	22	0.10	2.5	3.5	3.95	7.95	10.0	•	•	•		CIM LIO
8.0	MFR 8 B3.0 L30	64	30	0.10	3.0	6.0	3.95	7.95	10.0	•	•	•		SIM H8

Bestellbeispiel: MFR 5 B1.0 L22 BXC Für Halter siehe Seite 41-50

MFR Einsätze Axial Einstechen mit Spanbrecher



Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

Erste Wahl

O Alternative


Für linke Ausführung MFL statt MFR angeben


D	Bestellcode	L	L1	R	В	Т	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter	
4.0	MFR 4 B1.5 L15-C	51	15	0.10	1.5	2.8	1.95	3.95	5.0	•	•	•		SIM H4	
۲.	MFR 5 B1.5 L22-C	51	22	0.10	1.5	2.5	2.45	4.95	6.0	•	•	•		CIM LIE	
5.0	MFR 5 B2.0 L22-C	51	22	0.10	2.0	3.8	2.45	4.95	6.0	•	•	•		SIM H5	
	MFR 6 B1.5 L22-C	51	22	0.10	1.5	2.5	2.95	5.95	8.0	•	•	•			
6.0	MFR 6 B2.0 L22-C	51	22	0.10	2.0	3.0	2.95	5.95	8.0	•	•	•		SIM H6	
	MED 6 B3 0122-C	E 1	22	0.10	20	6.0	2.05	5.05	0.0						

Bestellbeispiel: MFR 5 B2.0 L22-C BXC Für Halter siehe Seite 41-50



MFL Einsätze Axial Einstechen





Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
BMK	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•


Erste Wahl

O Alternative

D	Bestellcode	L	L1	R	В	Т	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
	MFL 4 B0.5 L15	51	15	0.05	0.5	1.2	1.75	3.75	5.0	•	•	•		
	MFL 4 B0.75 L15	51	15	0.10	0.75	1.2	1.75	3.75	5.0	•	•	•		
4.0	MFL 4 B1.0 L15	51	15	0.10	1.0	1.5	1.75	3.75	5.0	•	•	•		SIM H4
4.0	MFL 4 B1.5 L15	51	15	0.10	1.5	2.8	1.75	3.75	5.0	•	•	•		JIIVI 1 14
	MFL 4 B1.5 L17	51	17	0.10	1.5	3.5	1.75	3.75	5.0	•	•	•		
	MFL 4 B2.0 L17	51	17	0.10	2.0	5.0	1.75	3.75	5.0	•	•	•		
	MFL 5 B0.5 L22	51	22	0.05	0.5	1.2	2.25	4.75	6.0	•	•	•		
	MFL 5 B0.75 L22	51	22	0.10	0.75	1.2	2.25	4.75	6.0	•	•	•		SIM H5
	MFL 5 B1.0 L22	51	22	0.10	1.0	1.5	2.25	4.75	6.0	•	•	•		
5.0	MFL 5 B1.0 L23	51	23	0.10	1.0	2.5	2.25	4.75	6.0	•	•	•		
3.0	MFL 5 B1.5 L22	51	22	0.10	1.5	2.5	2.25	4.75	6.0	•	•	•		
	MFL 5 B1.5 L23	51	23	0.10	1.5	3.5	2.25	4.75	6.0	•	•	•		
	MFL 5 B2.0 L22	51	22	0.10	2.0	3.8	2.25	4.75	6.0	•	•	•		
	MFL 5 B2.0 L23	51	23	0.10	2.0	5.0	2.25	4.75	6.0	•	•	•		
	MFL 6 B1.0 L22	51	22	0.10	1.0	1.5	2.75	5.75	8.0	•	•	•	•	
	MFL 6 B1.5 L22	51	22	0.10	1.5	2.5	2.75	5.75	8.0	•	•	•	•	
6.0	MFL 6 B2.0 L22	51	22	0.10	2.0	3.0	2.75	5.75	8.0	•	•	•	•	SIM H6
	MFL 6 B2.5 L22	51	22	0.10	2.5	4.8	2.75	5.75	8.0	•	•	•		
	MFL 6 B3.0 L30	58	30	0.10	3.0	6.0	2.75	5.75	8.0	•	•	•	•	
8.0	MFL 8 B2.5 L22	64	22	0.10	2.5	3.5	3.75	7.75	10.0	•	•	•		SIM H8
Neu 0.0	MFL 8 B3.0 L30	64	30	0.10	3.0	6.0	3.75	7.75	10.0	•	•	•		JIIVI 110

Bestellbeispiel: MFL 4 B2.0 L17 BMK Für Halter siehe Seite 41-50

MVR Einsätze Axial Einstechen für extreme Tiefen – mit 2 Kühlkanälen




Für linke Ausführung MVL statt MVR angeben


	D	Bestellcode	L	L1	В	F	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter
		MVR 6 B2.0 L10	64	10	2.0	1.1	10.0	•	•	•		
		MVR 6 B2.0 L15	64	15	2.0	1.1	12.0	•	•	•		
	6.0	MVR 6 B2.0 L22	64	22	2.0	1.1	12.0	•	•	•		
		MVR 6 B2.5 L15	64	15	2.5	1.4	10.0	•	•	•		SIM H6
		MVR 6 B2.5 L22	64	22	2.5	1.4	12.0	•	•	•		
Ī	leu	MVR 6 B3.0 L15	64	15	3.0	1.6	10.0	•	•	•		
		MVR 6 B3.0 L22	64	22	3.0	1.6	10.0	•	•	•		
	8.0	MVR 8 B3.0 L27	64	27	3.0	1.6	15.0	•	•	•		SIM H8
ī		MVR 8 B3.0 L43	80	43	3.0	1.6	15.0	•	•	•		311VI 110
	8.0	MVR 8 B4.0 L27	64	27	4.0	2.1	20.0	•	•	•		SIM H8
	6.0	MVR 8 B4.0 L43	80	43	4.0	2.1	20.0	•	•	•		JIIVI ∏0

Bestellbeispiel: MVR 6 B2.0 L22 BXC Für Halter siehe Seite 41-50



MZR Einsätze Vollradius Axial Einstechen





Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

Erste Wahl


O Alternative

Detail A

D	Bestellcode	L	L1	R	W	Т	F	a	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter	
4.0	MZR 4 R0.5 L15	51	15	0.50	1.0	1.2	1.95	3.95	5.0	•	•	•	•	CIM IIA	
4.0	MZR 4 R0.75 L15	51	15	0.75	1.5	1.5	1.95	3.95	5.0	•	•	•		SIM H4	
	MZR 5 R0.5 L22	51	22	0.50	1.0	1.2	2.45	4.95	6.0	•	•	•			
5.0	MZR 5 R0.75 L22	51	22	0.75	1.5	1.5	2.45	4.95	6.0	•	•	•		SIM H5	
	MZR 5 R1.0 L22	51	22	1.00	2.0	2.5	2.45	4.95	6.0	•	•	•			
	MZR 6 R0.5 L22	51	22	0.50	1.0	1.2	2.95	5.95	8.0	•	•	•	•		
6.0	MZR 6 R0.75 L22	51	22	0.75	1.5	1.5	2.95	5.95	8.0	•	•	•	•	SIM H6	
	MZR 6 R1.0 L22	51	22	1.00	2.0	2.5	2.95	5.95	8.0	•	•	•	•		

Bestellbeispiel: MZR 5 R0.5 L22 BXC Für Halter siehe Seite 41-50

MZL Einsätze Vollradius Axial Einstechen



Beschichtung	Р	М	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
BXC	•	•	•	0	•	0
вмк	•	•	•	0	•	0
TNX	•	•	•	0	•	•

Erste Wahl

O Alternative


D	Bestellcode	L	L1	R	W	Т	a	F	Min. Ø	K20	BXC	BMK	XNT	Halter		
4.0	MZL 4 R0.5 L15	51	15	0.50	1.0	1.2	3.75	1.75	5.0	•	•	•		CIM IIA		
4.0	MZL 4 R0.75 L15	51	15	0.75	1.5	1.5	3.75	1.75	5.0	•	•	•		SIM H4		
	MZL 5 R0.5 L22	51	22	0.50	1.0	1.2	4.75	2.25	6.0	•	•	•				
5.0	MZL 5 R0.75 L22	51	22	0.75	1.5	1.5	4.75	2.25	6.0	•	•	•		SIM H5		
	MZL 5 R1.0 L22	51	22	1.00	2.0	2.5	4.75	2.25	6.0	•	•	•				
	MZL 6 R0.5 L22	51	22	0.50	1.0	1.2	5.75	2.75	8.0	•	•	•	•			
6.0	MZL 6 R0.75 L22	51	22	0.75	1.5	1.5	5.75	2.75	8.0	•	•	•		SIM H6		
	MZL 6 R1.0 L22	51	22	1.00	2.0	2.5	5.75	2.75	8.0	•	•	•	•			

Bestellbeispiel: MZL 5 R0.5 L22 BXC Für Halter siehe Seite 41-50



Produktbezeichnung – Bestellcode

HK Räumwerkzeuge für Sechskantschlüssel



D	S	Bestellcode	L	L1	R	F	Min. Ø	BMK	Halter
4.0	1.2-1.6	HK 1 S12 L2	51	2.3	0.05	0.10	1.2	•	CIM LIA
4.0	1.6-2.3	HK 1 S16 L2	51	2.5	0.05	0.10	1.6	•	SIM…H4
	2.3-2.9	HK 2 S23 L4	51	4.0	0.05	1.35	2.2	•	SIMH5
5.0	3.0-4.0	HK 3 S30 L5	51	5.5	0.05	1.35	2.9	•	
	4.0-5.0	HK 4 S40 L6	51	6.5	0.10	1.35	3.9	•	
7.0	5.0-8.0	HK 5 S50 L9	62	9.5	0.10	1.35	4.9	•	SIMH7

S = Sechskantweite Bestellbeispiel: HK 1 S12 L2 BMK Für Halter siehe Seite 41-50



SuperCut MSD Vollhartmetall Bohrer

CPT erweitert die Produktlinie der Tiny Tools um hochleistungsfähige Vollhartmetall-SuperCut-Bohrer für eine Vielzahl von Anwendungen auf CNC-Maschinen.

CPT **MSD Bohrer** verfügen über eine verstärkte Schneidengeometrie für ein weicheres Zerspanen und eine höhere Schneidenstabilität.

Vorteile

- Hohe Leistungsfähigkeit und Produktivität (HPC)
- Hochpräzise
- Hervorragende Kantenqualität und hohe Oberflächengüte sorgen für optimale Spanabfuhr
- Minimierte Werkzeugabdrängung und Durchbiegung
- Verwendbar mit allen CPT Standard Tiny Tool Haltern:
 SIM, CIM, SEMV, SEM R, SEMK (kostengünstige Spannlösung)
- Die Einstellschraube (Stopper) des Werkzeughalters bietet Halt und ermöglicht dem Anwender gleichzeitig die Kontrolle über den Überhang.

Anwendungen

- Bohrungstiefe bis 5xDC
- Geeignet zum Senken und Anfasen vorhandener Bohrungen
- Allgemeine Bearbeitung, einschließlich kleiner Teile
- Hervorragende Lösung für Bohrungsvorbereitung vor der Anwendung von CPT Tiny Tools und Gewindefräsern

Hartmetallqualitäten:

CR3

Ultrafeine Hartmetallsorte mit hoher Festigkeit und Zähigkeit bietet eine hohe Schneidkantenstabilität und Verschleißfestigkeit.


Eine neue Generation von PVD-Beschichtung für Hochleistungs-Schneidanwendungen.

K20

Unbeschichtete, ultrafeines Hartmetallsorte mit hoher Festigkeit und Zähigkeit unterstützt hohe Schneidkantenstabilität und Verschleißfestigkeit.




Produktbezeichnung – Bestellcode SuperCut MSD Vollhartmetall Bohrer





SuperCut MSD Vollhartmetall Bohrer





Beschichtung	Р	M	K	N	S	Н
K20		0	0	•	0	
CR3	•	•	•	0	•	•

Erste Wahl

O Alternative

DCON	Bestellcode	DC	LF	SIG	FHA	OAL	Halter
	MSD 4 A140 DC18 L9	1.8	9.0	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC20 L10	2.0	10.0	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC21 L10.5	2.1	10.5	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC22 L11	2.2	11.0	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC23 L11.5	2.3	11.5	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC25 L12.5	2.5	12.5	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC26 L13	2.6	13.0	140	30	55	
4.0	MSD 4 A140 DC27 L13.5	2.7	13.5	140	30	55	SIM H4
	MSD 4 A140 DC29 L14.5	2.9	14.5	140	30	55) — ЭПИ П 4
	MSD 4 A140 DC30 L15	3.0	15.0	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC32 L16	3.2	16.0	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC33 L16.5	3.3	16.5	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC34 L17	3.4	17.0	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC35 L17.5	3.5	17.5	140	30	55	
	MSD 4 A140 DC38 L19	3.8	19.0	140	30	55	
	MSD 5 A140 DC40 L20	4.0	20.0	140	30	66	
	MSD 5 A140 DC41 L20.5	4.1	20.5	140	30	66	
	MSD 5 A140 DC42 L21	4.2	21.0	140	30	66	
5.0	MSD 5 A140 DC43 L21.5	4.3	21.5	140	30	66	
5.0	MSD 5 A140 DC44 L22	4.4	22.0	140	30	66	SIM H5
	MSD 5 A140 DC45 L22.5	4.5	22.5	140	30	66	
	MSD 5 A140 DC47 L23.5	4.7	23.5	140	30	66	
	MSD 5 A140 DC48 L24	4.8	24.0	140	30	66	
	MSD 6 A140 DC50 L25	5.0	25.0	140	30	70	
	MSD 6 A140 DC51 L25.5	5.1	25.5	140	30	70	
	MSD 6 A140 DC52 L26	5.2	26.0	140	30	70	CIMA 115
6.0	MSD 6 A140 DC53 L26.5	5.3	26.5	140	30	70	SIM H6
	MSD 6 A140 DC54 L27	5.4	27.0	140	30	70	
	MSD 6 A140 DC55 L27.5	5.5	27.5	140	30	70	
	MSD 6 A140 DC57 L28.5	5.7	28.5	140	30	70	

Bestellbeispiel: MSD 5 A140 DC44 L22 CR3

^{*}Zylinderschaft h6 mit Spannfläche



Gewindenormen vs. geeigneter Bohrer für die Vorbohrung

MSD Bohrer	200	1:	SO	U	IN	
Bestellcode	DC	M Grob	M Fein	UNC	UNF/UNEF	UNS
MSD 4 A140 DC18 L9	1.8	M2.2x0.45	M2.2x0.35		2-64UNF	
MSD 4 A140 DC20 L10	2.0	M2.5x0.45	M2.2x0.2 M2.2x0.25	3-48UNC		
MSD 4 A140 DC21 L10.5	2.1		M2.5x0.35		3-56UNF	
MSD 4 A140 DC22 L11	2.2		M2.5x0.25 M2.5x0.35	4-40UNC		
MSD 4 A140 DC23 L11.5	2.3				4-48UNF	
MSD 4 A140 DC25 L12.5	2.5	M3x0.5		5-40UNC		
MSD 4 A140 DC26 L13	2.6		M3x0.35		5-44UNF	
MSD 4 A140 DC27 L13.5	2.7		M3x0.25	6-32UNC		
MSD 4 A140 DC29 L14.5	2.9	M3.5x0.6			6-40UNF	
MSD 4 A140 DC30 L15	3.0		M3.5x0.5			
MSD 4 A140 DC32 L16	3.2		M3.5x0.25 M3.5x0.35			
MSD 4 A140 DC33 L16.5	3.3	M4x0.7	M3.5x0.2			
MSD 4 A140 DC34 L17	3.4			8-32UNC		
MSD 4 A140 DC35 L17.5	3.5		M4x0.5		8-36UNF	
MSD 4 A140 DC38 L19	3.8	M4.5x0.75	M4x0.2 M4.5x0.25 M4x0.35	10-24UNC		
MSD 5 A140 DC40 L20	4.0		M4.5x0.5		10-32UNF	
MSD 5 A140 DC41 L20.5	4.1		M4.5x0.35			10-36UNS
MSD 5 A140 DC42 L21	4.2	M5x0.8	M4.5x0.2 M4.5x0.25 M4.5x0.35			10-40UNS
MSD 5 A140 DC43 L21.5	4.3		M5x0.75			10-48UNS
MSD 5 A140 DC44 L22	4.4			12-24UNC		10-56UNS
MSD 5 A140 DC45 L22.5	4.5		M5x0.5			
MSD 5 A140 DC47 L23.5	4.7		M5x0.35		12-32UNEF	
MSD 5 A140 DC48 L24	4.8		M5x0.2 M5x0.25 M5.5x0.75			12-36UNS
MSD 6 A140 DC50 L25	5.0	M6x1.0	M5.5x0.5			12-48UNS 12-56UNS
MSD 6 A140 DC51 L25.5	5.1		M5.5x0.35	1/4-20UNC		
MSD 6 A140 DC52 L26	5.2		M5.5x0.25 M5.5x0.35 M6x0.75			
MSD 6 A140 DC53 L26.5	5.3		M5.5x0.2			1/4-24UNS
MSD 6 A140 DC54 L27	5.4				1/4-28UNF	1/4-27UNS
MSD 6 A140 DC55 L27.5	5.5		M6x0.5			
MSD 6 A140 DC57 L28.5	5.7		M6x0.35			1/4-40UNS



Standard Tiny Tools Halter zum Einspannen der MSD-Bohrer

SIM 22S	CIM	SIM	SEMK	SEM R

Technischer Abschnitt Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Verwendung der SIM-Halter


Setzen Sie den MSD SuperCut Bohrer in einen der Tiny Tools Halter ein und ziehen Sie die beiden Klemmschrauben auf der Werkzeugaufnahme an (im Falle der CIM-Werkzeugaufnahmen richtet die interne Arretierung die MSD SuperCut Bohrer aus).

Verwenden Sie den kleinstmöglichen Werkzeugüberstand für maximale Werkzeugstabilität. Stellen Sie den hinteren Stopper so ein, dass die Vorderseite der Schraube den Werkzeugschaft berührt.

Nicht rotierende Bohrerausrichtung

Das Bohren auf einer Drehmaschine wird als nicht-rotierendes Bohren bezeichnet, wenn das Werkstück anstelle des Bohrers rotiert. Es ist äußerst wichtig, dass vor der Bearbeitung ein möglichst geringer **Achsversatz** h zwischen Werkzeug und Drehspindel vor der Bearbeitung sichergestellt wird. Eine zu große Fehlausrichtung kann zu einer schlechten Qualität der Bohrungen oder sogar zum Bruch des Bohrers führen, da die Vollhartmetallbohrer sehr empfindlich gegen Verbiegungen sind.


Um qualitativ hochwertige Bohrungen zu erhalten und Abweichungen der Lochform zu vermeiden, muss die Bohrerachse parallel zur Spindelachse sein.





Eintritt des Bohrers


Die Oberfläche sollte sauber sein (insbesondere bei einem Zentriergrat nach dem Abstechen), und muss parallel zur Bohrerachse verlaufen. Aufbohrarbeiten (Vergrößerung einer bestehenden Bohrung) können zu Problemen mit der Spanbildung und deren Abtransport führen. Eine Vorbohrung ist bei kurzen Bohrungen bis zu 5XD nicht erforderlich, eine Zentrumsbohrung ist nicht notwendig.



Ausgang des Bohrers

Vermeiden Sie den Bohraustritt an stark geneigten Flächen aufgrund der Bruchgefahr durch ungleiche Seitenkräfte.

Falls es sich doch nicht vermeiden lässt, reduzieren Sie bitte den Vorschub am Austritt.




Kreuzlöcher

Das Kreuzen bestehender Bohrungen sind eine Herausforderung für die Bohrer. Falls sich das nicht vermeiden lässt, sollten Sie den Vorschub in der Kreuzungsphase reduzieren.



Bei optimalen Bedingungen ist der Pecking cycle im Allgemeinen nicht erforderlich. Wenn jedoch ein Problem mit der Spanabfuhr auftritt, kann der Pecking cycle angewendet werden.

Die Anwendung des Pecking cycle kann die Lebensdauer des Bohrers verkürzen.



Allgemeine Empfehlung


Wählen Sie eine Maschine mit der höchsten Stabilität und hohen Drehzahlen für Bohrer mit kleinem Durchmesser. Eine horizontale Spindel ist wegen der besseren Spanabfuhr vorzuziehen. Sorgen Sie für eine geeignete Kühlmittelzufuhr.

Schnittdaten


ISO	Material	Schnittgeschwindigkeit (Vc)	Bohr Durchmesser	= DC/Zahn mm/rev
Standard	Material	m/min	2 < DC < 2.9	3 < DC < 6
	Niedrig- & Mittel-Legierter Kohlenstoffstahl < 0.55 % C	80 - 120	0.04 – 0.08	0.10- 0.25
Р	Hoch-Legierter Kohlenstoffstahl ≥ 0.55 % C	70 - 110	0.03 – 0.07	0.08 – 0.14
	Legierter Stahl	70 - 100	0.03 – 0.07	0.08 – 0.14
	Rostfreier Stahl, ferritisch	40 - 80	0.03 – 0.07	0.08 - 0.14
M	Rostfreier Stahl, austenitisch	40 - 70	0.03 – 0.07	0.08 - 0.14
	Stahlguss	40 - 70	0.03 – 0.07	0.08 - 0.14
K	Gusseisen	70 - 160	0.06 – 0.10	0.10 – 0.25
	Aluminum ≤ 12 % Si, Kupfer	80 - 200	0.06 – 0.10	0.10 – 0.25
N	Aluminum > 12 % Si	70 - 150	0.05 – 0.08	0.08 - 0.20
	Kunstoff, Bronze, Messing	90 - 150	0.06 – 0.10	0.10 – 0.25
S	Nickellegierung, Titanlegierung	10 - 50	0.02 - 0.04	0.06 - 0.12
Н	Gehärteter Stahl	30 - 50	0.01 – 0.04	0.05 – 0.08

Produktbezeichnung – Bestellcode










D1	Bestellcode	D	d	L	Torx Schlüssel	Spannschraube für Platte	Anschlag- schraube
Neu	SIM 0010 H3	12	10	65	K16	S24	S28M
	SIM 0012 H3	12	12	88	K16, K25	S24	S35
	SIM 0016 H3S	16	20	75	K25	S25	S35S
	SIM 0016 H3	16	20	88	K25 S25	S35	
3.0	SIM 0020 H3	20	20	88	K25	S25	S35
	SIM 0022 H3	22	22	88	K25	S25	S35
	SIM 0022 H3K	22	22	120	K25	S25	S55
	SIM 0025 H3M	25	25	150	K25	S25	-



D1	Bestellcode	D	d	L	Torx	Spannschraube für	Anschlag-
					Schlüssel	Platte	schraube
<u>au</u>	SIM 0010 H4	12	10	65	K16	S24	S28M
	SIM 0012 H4	12	12	88	K16, K25	S24	S35
	SIM 0016 H4S	16	20	75	K25	S25	S35S
4.0	SIM 0016 H4	16	20	88	K25	S25	S35
4.0	SIM 0020 H4	20	20	88	K25	S25	S35
	SIM 0022 H4	22	22	88	K25	S25	S35
	SIM 0022 H4K	22	22	120	K25	S25	S55
	SIM 0025 H4M	25	25	150	K25	S25	-
iu_	SIM 0010 H5	12	10	65	K16	S24	S28M
	SIM 0012 H5	12	12	88	K16, K25	S24	S35
	SIM 0016 H5S	16	20	75	K25	S25	S35S
5 0	SIM 0016 H5	16	20	88	K25	S25	S35
5.0	SIM 0020 H5	20	20	88	K25	S25	S35
	SIM 0022 H5	22	22	22 88 K25 S25		S25	S35
	SIM 0022 H5K	22	22	120	K25	S25	S55
	SIM 0025 H5M	25	25	150	K25	S25	-
	SIM 0012 H6	12	14	88	K16, K25	S24	S35
	SIM 0016 H6S	16	20	75	K25	S25	S35S
	SIM 0016 H6	16	20	88	K25	S25	S35
6.0	SIM 0020 H6	20	20	88	K25	S25	S35
	SIM 0022 H6	22	22	88	K25	S25	S35
	SIM 0022 H6K	22	22	120	K25	S25	S55
	SIM 0025 H6M	25	25	150	K25	S25	-
	SIM 0016 H7	16	20	88	K25	S25	S35
7.0	SIM 0020 H7	20	20	88	K25	S25	S35
7.0	SIM 0022 H7	22	22	88	K25	S25	S35
ū	SIM 0022 H7K	22	22	120	K25	S25	S55
	SIM 0016 H8	16	20	88	K25	S25	S35
8.0	SIM 0020 H8	20	20	88	K25	S25	S35
	SIM 0022 H8	22	22	88	K25	S25	S35
u	SIM 0022 H8K	22	22	120	K25	S25	S55
	SIM 0016 H10	16	20	88	K25	S25S	S35
10.0	SIM 0020 H10	20	20	88	K25	S25S	S35
10.0	SIM 0022 H10	22	22	88	K25	S25	S35
<u>u</u>	SIM 0022 H10K	22	22	120	K25	S25	S55






D1	Bestellcode	D	d	L	Torx Schlüssel	Spannschraube für Platte	Anschlag- schraube
3.0	SIM 0025 H3	25	10.8	62	K25	S25	S35M
4.0	SIM 0025 H4	25	10.8	62	K25	S25	S35M
5.0	SIM 0025 H5	25	10.8	62	K25	S25	S35M
6.0	SIM 0025 H6	25	10.8	62	K25	S25	S35M
7.0	SIM 0025 H7	25	10.8	62	K25	S25	S35M
8.0	SIM 0025 H8	25	10.8	62	K25	S25	S35M


Miniaturwerkzeug-Halter für Langdrehautomaten

CPT hat einen einzigartigen externen Drehhalter für die Gegenspindel auf CNC-Langdrehautomaten entwickelt.



D1	Bestellcode	D	d	L	L1	L2	dp*	Torx Schlüssel	Spannschraube für Platte
3.0	SIM 22S H3	22	16	40	18	25	4/6	K16, K25	S24P
3.0	SIM 22S H3-L	22	16	50	28	25	4/6	K16, K25	S24P
4.0	SIM 22S H4	22	16	40	18	25	4/6	K16, K25	S24P
4.0	SIM 22S H4-L	22	16	50	28	25	4/6	K16, K25	S24P
5.0	SIM 22S H5	22	16	40	18	25	4/6	K16, K25	S24M
5.0	SIM 22S H5-L	22	16	50	28	25	4/6	K16, K25	S24M
6.0	SIM 22S H6	22	16	40	18	25	4/6	K16, K25	S24M
6.0	SIM 22S H6-L	22	16	50	28	25	4/6	K16, K25	S24M
7.0	SIM 22S H7	22	20	40	18	25	4/6	K25	S25
8.0	SIM 22S H8	22	20	40	18	25	4/6	K25	S25
8.0	SIM 22S H8-L	22	20	50	28	25	4/6	K25	S25
10.0	SIM 22S H10	22	20	40	18	25	4/6	K25	S25S
10.0	SIM 22S H10-L	22	20	50	28	25	4/6	K25	S25S

^{*}Durchmesser der Kühlmittelleitung. Standardverpackung mit Ø4 mm






Das innovative CIM-Spannsystem gewährleistet hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit und ermöglicht gleichzeitig einen schnellen Werkzeugwechsel in der Maschine. CIM verfügt über einen internen Werkzeugindexierungsmechanismus, der das Werkzeug in der korrekten Ausrichtung positioniert. Eine starre Spannzangenklemme sorgt für erhöhte Stabilität.


- Keine Schrauben erforderlich.
- Ermöglicht einen schnellen und präzisen Austausch von Miniatur-Werkzeugen in der Maschine ohne Demontage des Halters.
- Halter mit drei Klemmflächen am Schaft für maximale Flexibilität.
- Passend für Standard und Sonder-Miniatur-Werkzeuge.
- Bohrungen im CIM-Halter und im Tiny Tool leiten das Kühlmittel direkt zur Schneide.

Produktbezeichnung – Bestellcode CIM Halter









Metrische Ausführung


D1	Bestellcode	D	L	L1	L2	В	Н
4.0	CIM 0016 H4	16	88	22	58	22	36
4.0	CIM 0020 H4	20	88	22	58	22	36
5.0	CIM 0016 H5	16	88	22	58	22	36
5.0	CIM 0020 H5	20	88	22	58	22	36
6.0	CIM 0016 H6	16	88	22	58	22	36
6.0	CIM 0020 H6	20	88	22	58	22	36

Ersatzteile

Spannmutter	Schraubenschlüssel	Anschlagschraube	Torx Schlüssel	Kühlmittelanschluss		
	3					
CN19	WK19	S35	K25	P-M6-4		

^{*} P-M6-6 auch verfügbar

CIM – Spannsystem Details



Allgemeine Gebrauchsanweisung

Das CIM-Werkzeughaltersystem wurde für einen schnellen und einfachen Austausch von Miniatur-Werkzeugen entwickelt.

Empfohlenes Verfahren für den ersten Einsatz:


- Dieser Vorgang sollte nur einmal und außerhalb der Maschine durchgeführt werden.
 Führen Sie das Miniatur-Werkzeug in die Spannzange ein und drücken Sie es vorsichtig,
 bis es den internen Indexierungsmechanismus passiert. Stellen Sie die hintere Anschlagschraube
 auf die gewünschte Ausspannlänge ein (stellen Sie nicht die endgültige Werkzeugausrichtung ein).
- 2. Entfernen Sie das Tiny Tool aus dem Werkzeughalter. Befestigen Sie den Werkzeughalter an der Maschine. Ziehen Sie die Klemmmutter an der Spannzange des Werkzeughalters von Hand fest und achten Sie darauf, dass sie offen bleibt.
- Setzen Sie das Miniatur-Werkzeug in die CIM-Spannzange ein und drücken Sie es vorsichtig hinein, bis Sie ein Klicken hören. Drehen Sie das Werkzeug von Hand im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören. Die Werkzeugschneide ist jetzt mittig positioniert.
- 4. Ziehen Sie die Spannmutter mit dem Schraubenschlüssel fest.


Jetzt ist das Werkzeug einsatzbereit.

Zum Werkzeugwechsel öffnen Sie die Spannzange mit dem Schraubenschlüssel, tauschen das Werkzeug aus, schließen die Spannzange und setzen die Arbeit fort.

Produktbezeichnung – Bestellcode

Tiny Tools Halter mit Vierkantschaft für die Innenbearbeitung







D1	Bestellcode	Н	В	L1	L	Нс	Вс	H1	Torx Schlüssel	Spannschraube für Platte
2.0	SEMV 1010 H3	10	10	24	110	10	5	14.7	K16	S24
3.0	SEMV 1212 H3	12	12	24	110	12	6	16.7	K16	S24
4.0	SEMV 1010 H4	10	10	36	110	10	5	15.2	K16	S24
4.0	SEMV 1212 H4	12	12	36	110	12	6	17.2	K16	S24
5.0	SEMV 1010 H5	10	10	36	110	10	5	15.7	K16	S24
5.0	SEMV 1212 H5	12	12	36	110	12	6	17.7	K16	S24
6.0	SEMV 1010 H6	10	10	33	110	10	5	16.2	K16	S24
6.0	SEMV 1212 H6	12	12	33	110	12	6	18.2	K16	S24

Produktbezeichnung – Bestellcode

Tiny Tools SEMR Halter mit Vierkantschaft 90°






D1	Bestellcode	н	В	B1	L	L1	Нс	Lc	H1	Torx Schlüssel	Spannschraube für Platte
3.0	SEMR 1212 H3	12	12	20	88	16	12	7	20	K25	S25
3.0	SEMR 1616 H3	16	16	24	120	16	16	7	24	K25	S25
4.0	SEMR 1212 H4	12	12	20	88	16	12	7	20	K25	S25
4.0	SEMR 1616 H4	16	16	24	120	16	16	7	24	K25	S25
5.0	SEMR 1212 H5	12	12	20	88	16	12	7	20	K25	S25
5.0	SEMR 1616 H5	16	16	24	120	16	16	7	24	K25	S25
6.0	SEMR 1212 H6	12	12	20	88	16	12	7	20	K25	S25S
6.0	SEMR 1616 H6	16	16	24	120	16	16	7	24	K25	S25S

Produktbezeichnung – Bestellcode

Tiny Tools SEMK Halter mit Vierkantschaft 90°



D1	Bestellcode	В	L	L1	L2	Н	h	h1	d max.	*dp	Torx Schlüssel	Spannschraube für Platte	
	SEMK 0816 H3S	16	100	17	25	46	8	16	26	4/6	K25		
3.0	SEMK 1016 H3S	16	100	17	25	46	10	18	26	4/6	K25	S25	
	SEMK 1216 H3S	16	100	17	25	46	12	20	26	4/6	K25		
	SEMK 0816 H4S	16	100	17	25	58	8	16	26	4/6	K25		
4.0	SEMK 1016 H4S	16	100	17	25	58	10	18	26	4/6	K25	S25	
	SEMK 1216 H4S	16	100	17	25	58	12	20	26	4/6	K25		
	SEMK 0816 H5S	16	100	17	25	58	8	16	26	4/6	K25		
5.0	SEMK 1016 H5S	16	100	17	25	58	10	18	26	4/6	K25	S25	
	SEMK 1216 H5S	16	100	17	25	58	12	20	26	4/6	K25		
	SEMK 0816 H6S	16	100	17	25	58	8	16	26	4/6	K25		
6.0	SEMK 1016 H6S	16	100	17	25	58	10	18	26	4/6	K25	S25	
	SEMK 1216 H6S	16	100	17	25	58	12	20	26	4/6	K25		

^{*} Optional



Tiny Tools Miniatur Schneidwerkzeugsets






Profilieren & Innenausdrehen




Gewindedrehen



Anfasen & Innenausdrehen



Einstechen



Axial Einstechen





KT4-20	KT5-20	
MTR 4 R0.2 L10	MTR 5 R0.2 L15	Innenausdrehen
MPR 4 R0.2 L10	MPR 5 R0.2 L15	Profilieren & Innenausdrehen
MIR 4 L15 A60	MIR 5 L15 A60	Gewindedrehen
MCR 4 R0.2 L15	MCR 5 R0.2 L15	Anfasen & Innenausdrehen
MGR4 B1.5 L10	MGR 5 B1.5 L15	Einstechen
MFR 4 B1.0 L15	MFR 5 B1.0 L22	Axial Einstechen
SIM 0020 H4	SIM 0020 H5	Halter
K25	K25	Torx Schlüssel

Bestellbeispiel: KT4-20

Auch erhältlich mit Spannhülsen Ø 16 mm (KT4-16/KT5-16) oder 22 mm (KT4-22/KT5-22). Bestellbeispiel: KT4-16



Technischer Teil

Hartmetallqualität:

BXC (P30 - P50, K25 - K40)

PVD TiN beschichtete Qualität für niedrige Schnittgeschwindigkeit. Einsetzbar in allen gängigen Materialgruppen.

BMK (K10 - K20)

Feinstkorn Hartmetall mit einer PVD Mehrlagenbeschichtung. Extrem hohe Hitzebeständigkeit für höhere Leistung bei normalen Maschinenbedingungen. Einsetzbar für alle gängingen Materialgruppen.

K20 (K10 - K30)

Unbeschichtetes Hartmetall für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen.



TNX

Neue fortschrittliche Hartmetallsorte TNX für höhere Vorschübe und hohe Leistung bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten. Extra feine Körnung mit hoher Härte und Zähigkeit kombiniert mit einer dreilagigen rötlichen Schicht. Sorgt für hohe Kantenstabilität und besseren Spanfluss.

Schnittgeschwindigkeit



ISO	Materialien		Beschaffenheit	Sch	hnittgeschwindigkeit m/min			
Standard	Iviateria	ille i	Descriationneit	BXC	ВМК	K20	TNX	
	Unlegierter Stahl	<%0.25C ≥%0.25C	Gehärtet Gehärtet					
P	und Stahlguss, Automatenstahl	< %0.55C ≥%0.55C ≥%0.55C	Geglüht und gepresst Gehärtet Geglüht und gepresst	25 - 70	30 - 80		36 - 80	
•	Niedrig legierter Stahl u (weniger als %5 legierte	nd Stahlguss,	Gehärtet Geglüht und gepresst	20 - 40	25 - 50		30 - 50	
	Hochlegierter Stahl, Sta undWerkzeugstahl	hlguss	Gehärtet Geglüht und gepresst	20 - 40	25 - 50		30 - 50	
M	Edelstahl und Edelstahlguss		Ferritisch/Martensitisch Martensitisch Austinitisch	25 - 40	30 - 60		36 - 60	
	Kugelgraphitgusseisen	(GGG)	Ferritisch/Perlitisch Perlitisch	25 - 60	30 - 80		36 - 80	
K	Grauguss (GG)		Ferritisch Perlitisch	30 - 70	30 - 80		36 - 80	
	Temperguss		Ferritisch Perlitisch	20 - 40	20 - 50		24 - 50	
	Aluminiumknetlegierun	g	Ungealtert Gealtert	50 - 100	60 - 120	30 - 50	72 - 120	
	Aluminiumguss, vergütet	≤%12 Si >%12 Si	Ungealtert Gealtert Hochwarmfest	40 - 80	50 - 90	20 - 40	60 - 90	
N	Kupferlegierung	>%1 Pb	Automatenkupferlegierung Messing	30 - 60	30 - 70	20 - 40	36 - 70	
	Nichtmetallische Werks	toffe	Elektrolytkupfer Thermoplast, Faserverbundwerkstoff Hard rubber	40 - 80		20 - 40		
	Hochtemperatur-	Fe basierend	Gehärtet Gealtert					
S	legierungen, Superlegierungen	Ni oder Co basierend	Gehärtet Gealtert Guss	15 - 30	15 - 40		18 - 40	
	Titanlegierung		Alpha+Beta Legierung gealtert	10 - 30	10 - 30		12 - 30	
н	Gehärteter Stahl		Gehärtet 45-50 HRc Gehärtet 51-55 HRc Gehärtet 56-62 HRc	10 - 30	14 - 40		18 - 40	
	Schalenhartguss		Guss	10 - 30	10 - 30		12 - 30	
	Gusseisen		Gehärtet	10 - 20	10 - 20		12 - 20	

Empfohlene Vorschubrate: 0.01 - 0.03 mm/Zahn

Schnittwerte für CMR siehe Seite 54

Schnittanzahl


Steigung:	mm Gänge/Zoll	0.5 48	0.7 36	0.8 32	1.0 24	1.25 20	1.5 16	2-5 14-5
Anzahl de	r Durchgänge	6 - 12	7 - 14	7 - 16	8 - 18	8 - 20	10 - 22	20 - 38

CMR Multi-Task Miniatur-Werkzeuge

- Ein neues multifunktionelles Tiny Tool zum Bohren, Innenausdrehen, Plandrehen und Anfasen.
- Das einzigartige Design ermöglicht Zerspanen ohne Kernlochbohrung.
- Hohe Produktivität reduzierte Bearbeitungszeiten und weniger Werkzeuge erforderlich.
- Die effektive Innenkühlung, mit spiralisierter Nut, fördert die Späne problemlos aus der Bohrung.
- Einzigartiges Spanbrecher- und Nutendesign.
- Mit Standard SIM-Haltern auf Typ Swiss oder CNC-Drehmaschinen verwendbar.
- Ausschließlich in BMK-Beschichtung verfügbar.

Arbeitsmethode

- Das Werkzeug bohrt das Werkstück und erzeugt eine Bohrung mit einem Mindestdurchmesser entsprechend den Spezifikationen des Werkzeugs.
- Das Werkzeug kann in einem oder mehreren Durchgängen arbeiten, je nach Material des Werkstücks, Kühlmitteldruck, Maschinenleistung, usw.
- Die Bohrung kann in mehreren Durchgängen vergrößert werden.



Das Werkzeug ist oberhalb der Hauptschneide mit einer zusätzlichen Schneidkante ausgestattet. Dies ermöglicht die Herstellung einer zusätzlichen 45°-Fase am Werkstück, ohne das die Spindel angehalten oder der Bearbeitungsvorgang unterbrochen werden muss.

CMR Schnittwerte und generelle Empfehlungen

Kühlmittel

Eine Trockenbearbeitung sollte unter keinen Umständen durchgeführt werden. Bei allen Anwendungen ist eine Innenkühlung notwendig. Öl- oder Emulsionsschmierung wird für beste Leistung empfohlen. Bei niedrigem Kühlmitteldruck kann die Zugabe von externem Kühlmittel den Betrieb des Werkzeugs verbessern.

Die Kühlmittelnut bietet drei Vorteile:

1. Kühlung der Schneidkante des Werkzeugs und der Kontaktfläche.

2. Beseitigt die Späne sehr schnell, dadurch wird der Ausbruch der Schneidkante vermieden.

3. Hilft, den Span zu brechen und von der Schneidfläche zu beseitigen.

Schnittdaten


ISO Standard	Materialien	Schnittgeschwindigkeit m/min
	Niedrig- & Mittel-Legierter Kohlenstoffstahl < 0.55 % C	20 - 75
Р	Hoch-Legierter Kohlenstoffstahl ≥ 0.55 % C	20 - 75
	Legierter Stahl	20 - 60
	Rostfreier Stahl, ferritisch	20 - 60
M	Rostfreier Stahl, austenitisch	20 - 50
	Stahlguss	20 - 70
K	Gusseisen	20 - 90
	Aluminum ≤ 12 % Si, Kupfer	40 - 150
N	Aluminum > 12 % Si	20 - 100
	Kunstoff, Bronze, Messing	40 - 150
S	Nickellegierung, Titanlegierung	15 - 60
н	Gehärteter Stahl	60 - 70

Empfohlene Vorschubrate: 0.01 - 0.03 mm/rev

CPR - Technischer Teil

Vorstechen und Anfasen sind gängige Arbeitsgänge bei der Bearbeitung von Kleinteilen, bei denen ein glatter und gratfreier Schnitt erforderlich ist.


CPR-Werkzeuge erzeugen eine Vorstechnut und eine Anfasung. Der Vorgang sollte mit einer unserer Standard-Abstechplatten abgeschlossen werden. Eine rechts- oder linksseitige Abstechplatte kann mit einem Vorhaltewinkel verwendet werden, um Grate zu minimieren.



HK Räumwerkzeuge für Sechskantschlüssel

Das HK-Räumsystem wurde für die Bearbeitung von Innennuten in Sackloch- oder Durchgangsbohrungen auf CNC-Maschinen entwickelt.

- Mit CPT Standard SIM Haltern zu verwenden.
- Der Halter kann direkt in den Revolver oder die Spindel gespannt werden.
- Halter mit hinterer Klemmschraube für volle Unterstützung während des Einsatzes.
- Ausschließlich in BMK-Beschichtung verfügbar.



Schnittwerte

Material Zugfestigkeit (N/mm²)	Vorschubgeschwindigkeit (mm/min)	Vorschub pro Hub (mm)
400 - 650	7000 - 9000	0.06 - 0.09
700 - 850	5000 - 6500	0.04 - 0.07
900 - 1000	4000 - 5500	0.03 - 0.05
1100 - 1200	3000 - 4500	0.02 - 0.04

Die obigen Schnittdaten sind eine erste Empfehlung und hängen vom Maschinenzustand, dem Werkstückprofil und der Aufspannung ab.

- Eine Entlastungsnut wird dringend empfohlen. Wenn dies nicht möglich ist, sollte am Ende eine allmähliche Volumenverringerung vorgenommen werden.
- Das Räumwerkzeug muss vor jedem Hub außerhalb der Bohrung/Nut positioniert werden.
- Nach dem Einrichten empfehlen wir eine Kollisionskontrolle durchzuführen.





CPT GmbH